



INFORMAČNÍ BULLETIN Č. M 6-III/20

K doporučení.

List č. 1.

Listů celkem: 1.

Týká se: Příručky "Technický popis a návod k obsluze, řízení a udržování motoru Minor 6-III". Opravené vydání 1961.

Důvod: Chyba při tisku a oprava podle vydaného bulletinu.

Opatření : Při tisku vznikly některé chyby. Žádáme uživatele, aby si chyby opravili ve svých příručkách na uvedených stránkách:

na str. 16 - ve statí "Mazání", v posledním řádku má být:

nejvyšší krátkodobá /10 min./ 105° C

na str. 36 - ve statí "Motorový kryt", předposlední věta má znít následovně:

Teplota oleje, odtékajícího z motoru, může dosáhnouti pouze mimořádně 90° C.

Současně žádáme uživatele, aby si své příručky opravili na str. 14, ve statí "Rozvod a jeho seřízení", kde poslední věta má být:

Všle ventilů za studena

sacích 0,10 mm

výfukových 0,15 mm.

Všle byla změněna bulletinem č. M6-III/15 ze dne 30.7.1962.

Jinonice, dne 13.9.1963.

Franc v.r.

Výrobce

ing. Borovanský v.r.

Zástupce zákazníka

....ing. Šcherka v.r.
Státní let. správa