

OMNIPOL a. s. PRAHA



ZÁVODY JANA ŠVERMY n. p. PRAHA

M 4-III/17

M 6-III/11

M 332/27

Č. M 337/15

INFORMAČNÍ BULLETIN

K doporučení.

List č. 1.

Listů celkem: 1.

Týká se: Spouštění pístových motorů M 4-III, M 6-III, M 332, M 337.

Důvod: Nesprávné používání spouštěčů způsobuje jejich poškození.

Opatření: Pro dosažení správného a rychlého spouštění, řiďte se přípravou motoru tak, jak předepisuje instrukce pro provoz a obsluhu příslušného motoru.

Při spouštění elektrickým spouštěčem je nutno dbát, aby se spouštěč nepřetěžoval a tím nedocházelo k jeho poškození nebo nadměrnému opotřebení. Jakmile motor naskočí do otáček, musí se ihned přerušit elektrický proud, aby se spouštěč nepoškodil. Otáčky motoru po spuštění nesmí překročit 1000 ot./min. Doba zapnutí elektrického spouštěče při protáčení nebo spouštění je omezena na max. 10 vteřin s následující 30 vteřinovou přestávkou. Celkem je možno takto použít spouštěč třikrát po 10 vteřinách a pak se musí nechat elektromotor spouštěče úplně vychladnouti.

V žádném případě se nesmí spouštěč zapnouti při chodu motoru nebo setrvati v jeho zapnutí po naskočení motoru.

Praha, dne 8. února 1961.

Franc v.r.

Výrobce

Ing. Borovanský v.r.

Zástupce zákazníka