

W - MOTOR SERVICE

letiště Bubovice
267 17 p. MOŘINA

Závazný bulletin

M 4 - IIII / 35 / a
M 6 - IIII / 44 / a

Týká se : Kontroly vnitřních prostorů uvedených motorů na korozi a úpravu provozních lhůt do GO a mezi GO.

Důvod : Bylo zjištěno, že řada provozovatelů nalétá během jednoho roku minimální počet hodin s nedostatečně prováděnými konzervacemi, což vede ke značnému časovému prodloužení provozní lhůty mezi GO a tím k intenzivnímu tvoření koroze s následným snížením provozní spolehlivosti motorů.

Opatření : Motory, které neodlétají stanovený resurs během 12ti let je nutné odeslat do opravárenského podniku WMS k provedení částečné, nebo generální opravy.

- 1/ ČO bude provedena za těchto podmínek :
 - a/ motory, které odlétaly během 12 let od vyrobení, nebo po provedené GO méně jak 65% provozní lhůty do GO
 - b/ stav motoru po provedeném kontrolním nálezu u specializované firmy bude umožňovat provedení ČO u opravců schválených LÚ.
 - c/ v případě, že stav motoru neumožní provedení ČO, bude o této skutečnosti informován provozovatel (majitel). Ten rozhodne a odsouhlasí provedení GO.
- 2/ GO motoru bude provedena, jestliže motor během 12ti let odlétal 65% a více schválené provozní lhůty do GO.

Doporučení: Kontrolní nález, nebo ČO bude možno provést
 a) na základě objednávky pracovníky servisní služby WMS
 b) specializovanou firmou pověřenou vedením WMS a schválenou leteckým úřadem.

.....
Státní letecká inspekce

.....
Josef Hrdlička v.r.

.....
W-MOTOR-SERVICE

.....
O T K

Bulletin nabývá platnost
dnem doručení :

Informace : Platné provozní lhůty motorů WM 4 III - WM 6 III do GO a ČO

WM 4 - III	GO	1.000 hod 450 hod	ve verzi cestovní v ostatních verzích (akrobatický provoz, intenzivní vlečení kluzáků a podle potřeby)
	ČO	450 - 500 hod 200 - 250 hod	ve verzi cestovní v ostatních verzích (akrobatický provoz, intenzivní vlečení kluzáků a podle potřeby)
WM 6 - III	GO	600 hod 900 hod	po provedení a dodržení podmínek uvedených v bulletinu WM 6 III/36
	ČO	300 hod	