

W – MOTOR SERVICE, s.r.o.

* letiště Bubovice * 267 18 Karlštejn *

SERVISNÍ DOPIS č.: 001/2005

Týká se: Držitelů a provozovatelů motorů Walter Minor WM 4-III, WM 6-III a
Praga Doris M 208 BI

Důvod: Povinnost hlášení poruch, nesprávné činnosti a závad

Zdůvodnění: Dle předpisu Letecké informační služby – Letová způsobilost letadel – Postupy L8/A, musí každý držitel Typového osvědčení vydaného ÚCL, zavést a udržovat systém sběru, přezkoumávání a rozboru informací o poruchách, nesprávné činnosti nebo závadách u každého svého výrobku.

Každý držitel a provozovatel výše jmenovaných motorů má povinnost hlášení poruch nesprávné činnosti a závad držiteli Typového osvědčení a ÚCL.

Držiteli Typového osvědčení a ÚCL musí být v souladu s předpisem L 8/A hlášeny tyto události:

- a) požáry způsobené poruchou, závadou nebo nesprávnou činností
- b) poruchy, závady nebo nesprávná činnost výstupního systému motoru, která způsobí poškození motoru, přilehlé konstrukce letadla nebo jeho výstroje
- c) únik hořlavé kapaliny v prostorech, kde lze obvykle předpokládat zápalné zdroje
- d) libovolné, neobvyklé vibrace nebo třepetání, způsobené poruchou nebo závadou konstrukce, popř. nesprávnou činností motoru
- e) porucha konstrukce motoru a zastavení motoru za letu
- f) porucha nebo nesprávná činnost elektrického olejového nebo palivového systému motoru

Náklady: Nevzniknou

Vážený zákazníku,


v příloze tohoto dopisu Vám zasíláme formulář „Karta poruchy motoru“ a žádáme Vás o jeho vyplnění v případě každého vzniku poruchy, nesprávné činnosti nebo závady na Vámi provozovaném motoru a jeho odeslání firmě WMS.

Vypracoval: Ing. Milan Špirakus – vedoucí projekční kanceláře

Schválil: Ing. Karel Šíma – odpovědný vedoucí – ředitel

Platnost: Dnem vydání

V Bubovicích 10.10.2005





Karta poruchy motoru

Walter Minor 4-III, Walter Minor 6-III, M 208 BI (Praga Doris)

Kartu odešlete na adresu:

W-MOTOR SERVICE, s.r.o.
Oddělení letové způsobilosti
Letiště Bubovice, p. Karlštejn, PSČ 267 62

Vážený zákazníku,

Žádáme Vás o spolupráci při zajišťování letové způsobilosti motorů pro které jsme držiteli Typových osvědčení a které vy provozujete. Hlaste nám prosím každou poruchu motoru na Vašem letadle. Umožníte nám tím plnit povinnosti, které jsou držiteli Typového osvědčení uloženy předpisem Letová způsobilost letadel L8/A ustanovením článku L8/A 2.12.1.

Typ letadla	Poznávací značka	Typ motoru a jeho výrobní číslo	Provozovatel:	Vlastník	Domovské letiště

Datum zjištění poruchy:					
Povaha poruchy, popis jak byla odstraněna:					
Název porušené součástky, kustovníkové číslo:					
Číslo součástky:					
Počet letových hodin od GO/celkem:					
Porucha zjištěna za letu/na zemi:					
Doplňující údaje (povaha poruchy, její projevy, vliv na další systémy):					
Reklamováno Ano – ne:					
Vaše návrhy:					

Vypracoval:	Jméno a funkce:	Datum:	Podpis:
Kontaktní adresa, telefon, mail			
Místo pro záznamy W-MOTOR SERVICE s.r.o.			